

老款两轴控制器接口			松下A5伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
1	P+	正转脉冲输出	3	PULSH	指令脉冲输入1
2	P-		4	PULSH	
3	S+	反转脉冲输出	5	SIGNH	指令脉冲输入2
4	S-		6	SIGNH	
5	A+	A相脉冲输入	21	OA+	A相差分输出
6	A-		22	OA-	
7	B+	B相脉冲输入	48	OB+	B相差分输出
8	B-		49	OB-	
9	Z+	Z相脉冲输入	23	OZ+	Z相差分输出
10	Z-		24	OZ-	
13	GND	脉冲信号地	13	GND	信号地
26	+24V	+24V电源	7	COM+	外接控制电源+
25	GND	+24V电源地	41	COM-	外接控制电源-
23	SON	伺服使能	29	SRV-ON	伺服使能
15	ALRM	异警发生	37	ALM+	伺服报警
			36	ALM-	和41脚（COM-）短接
外接	BRAKE	刹车信号	11	BRKOFF+	刹车信号
			10	BRKOFF-	和41脚（COM-）短接